

# 台灣微生物科技有限公司 函

知名連鎖餐廳於 2023 年 11 月遭民眾檢舉，環保局開始調查各大飯店及百貨公司美食街廢油流向，為了避免違反《廢棄物清理法》第 46 條第 4 款「違法清除處理廢棄物」，將油脂處理調整為 D-1799 (廢油水混合物) 依據如下表 1，清運模式如下表 2，費用收取如下表 3。


**表 1**

一、管理制度- 4.掌握院內水處理系統

■廢水處理系統可能產生之廢棄物

- 廢水攔污除油池(攔污柵)內雜物 → 一般性醫療廢棄物混合物 D-2199
- 餐廳美食街油脂截油槽 → 廢油混合物 D-1799
- 廢水鼓風機油 → 廢潤滑油 D-1703
- pH 6-9 之廢水 → D-1506 (本項請依據當地環保局規定申報)

**表 2**



**表 3**

處理量 / 處理階段	計價方式
A(3)	按車計價
B	按公斤計價

※額外費用：

1. 油脂皂化過嚴重噸桶會產生破桶費\$3,000/只
2. 首次清運前須交付九大重金屬檢測報告\$25,000/次
3. 處理費用(B 階段)不足 1 噸以 1 噸計價，超過 1 噸按公斤計價
4. 桶子耗材費用另計

※微生物菌劑油脂減量說明如下：



※添加菌劑益處：

1. 可降低氣候因素造成油脂皂化嚴重之可能性，減少破桶費用
2. 微生物形成生物薄膜，油脂不易沾黏於槽體，方便槽體清洗

中 華 民 國 1 1 3 年 0 1 月 0 1 日